

RD 26

Pont sur le Bras de la Plaine

Diagnostic et DCE de réparation



- **Maîtrise d'ouvrage :** DEPARTEMENT DE LA REUNION
- **Maîtrise d'œuvre :** DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES
- **Mission IOA :**

Diagnostic de l'ouvrage et Dossier de Consultation des Entreprises pour remise en état de l'ouvrage :

 - Visite de l'ouvrage sur site et relevés des dégradations
 - Etablissement d'un diagnostic de l'ouvrage avec report des désordres sur plans et reportage photographique
 - Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises comprenant :
 - Réfection de l'étanchéité et de la chaussée
 - Reprise des abouts de tabliers pour intégration de joints de chaussée et de trottoirs
 - Reprise des trottoirs et mise en conformité des garde-corps
 - Mise en œuvre des joints de chaussée et de trottoirs
 - Reprise des bétons dégradés en intrados des tabliers
- **Description de l'ouvrage :** Pont à poutres latérales métalliques type WARREN et hourdis en béton armé à 4 travées indépendantes, d'une longueur totale de 137 mètres, une voie de circulation de largeur 4 mètres.